

SERVICIOS EÓLICOS EN FÁBRICA, PUERTO Y PARQUE · DESDE 2015

Grandes correctivos y sustitución de componentes

Cuando una máquina para por un fallo mayor, cada día cuenta. Diagnosticamos, planificamos y ejecutamos el correctivo con su logística y medios de elevación, y lo documentamos máquina a máquina.

< 1 h

respuesta en horario laborable

24 h

propuesta inicial laborable

+50

parques y fábricas

● Para quién

Propietarios / IPP

Utilities

OEM

Gestores de activos

Parques fuera de garantía

● Qué incluye

- ✓ Diagnóstico: boroscopia, termografía y análisis de aceite
- ✓ Sustitución de corona de yaw y alineación de generadores
- ✓ Main component exchange con coordinación de grúa y logística
- ✓ Soluciones up-tower cuando el componente lo permite
- ✓ Fibra de nacelle y buje; descenso de fibra de buje por cuerdas
- ✓ Limpieza y reparación de tramos de torre
- ✓ Comprobación de par (torque) y puesta en servicio
- ✓ Informe de cierre con trazabilidad de componentes y pares

● Referencias del dossier

PARQUE · PAÍS	TECNOLOGÍA	AÑOS	TRABAJOS REALIZADOS
La Bouleste · Francia	Gamesa G5X	2021	Correctivos y sustitución de corona de yaw
San Pedro · Chile	Gamesa G97	2022 – 2023	Descenso de fibra de buje por cuerdas
Atacama · Chile	Nordex N163	2022 – 2023	Reparación de tramos, retrofits TN, preservación
Llanos del Viento · Chile	SGRE SG145	2022 – 2023	Alineación de generadores, reparación de palas
Polche Sur · Chile	—	2022	Retrofits TN y alineación de generadores

● Cómo se contrata

1 Contacto

Parque, tecnología, nº de máquinas y necesidad. Respuesta en menos de 1 h laborable y propuesta inicial en 24 h laborables.

2 Visita técnica sin coste

Visita al parque, fábrica o puerto y diagnóstico sin coste para definir el alcance real.

3 Propuesta en 7-10 días

Alcance por máquina o componente, calendario, medios y entregables. Sin tarifas publicadas: cada propuesta es a medida.

4 Ejecución y entrega

Técnicos con formación GWO, supervisión HSE, gestión documental e informe o acta de entrega.



● Cómo trabajamos

- 1 Aviso.** Respuesta en menos de 1 h laborable; alarmas SCADA, historial y fotos.
- 2 Diagnóstico.** Visita sin coste; valoración del componente y del acceso (grúa o up-tower).
- 3 Propuesta.** Alcance, medios, plazo y repuestos en 7-10 días; en urgencias, plan inmediato.
- 4 Ejecución.** Supervisión HSE, pares registrados, pruebas y entrega de la máquina.

● Medios

- Técnicos GWO y técnicos de trabajos verticales cualificados
- Herramienta hidráulica de par y equipos de alineación
- Coordinación de grúas, transporte y CAE/PRL en parque

¿Hablamos de tu parque?

Visita técnica y diagnóstico sin coste. Propuesta a medida en 7-10 días; sin tarifas publicadas.

+34 605 857 960

WhatsApp: wa.me/34605857960 ·
info@greenworktechnology.com
Dirección: Alberto Valero Carús ·
alberto.v@greenworktechnology.com

España · sede central

Greenwork Technology S.L.U. · NIF
B42212506
C/ El Puente, 8 · 42145 Cidones (Soria)
greenworktechnology.com

Chile · filial

Greenwork Technology SpA · RUT
77.115.678-9
Tobalaba 155, of. 1006 · Providencia ·
Santiago
mantenimientoseolicos.com