

SERVICIOS EÓLICOS EN FÁBRICA, PUERTO Y PARQUE · DESDE 2015

Trabajos verticales por cuerdas y reparación de palas

Acceso por cuerdas para inspeccionar, reparar y limpiar palas, torres, nacelle y buje sin plataforma ni grúa. Reparación de palas por categorías y trabajos en vertical con técnicos cualificados.

1-5

categorías de reparación de pala

100 %

de la pala cubierta con dron

13

países · 4 continentes



Trabajos verticales por cuerdas · técnico con arnés y casco

● Para quién

Propietarios / IPP

OEM en fin de garantía

Utilities

Constructoras / EPC

Fábricas y puertos

● Qué incluye

- ✓ Inspección de palas por cuerdas y con dron; informe por pala
- ✓ Reparación de palas por categorías 1-5: LEP, gelcoat y laminado
- ✓ LPS y receptores de rayo
- ✓ Fibra de nacelle y buje; descenso de fibra de buje por cuerdas
- ✓ Pintura y retoques de protección
- ✓ Limpieza vertical de torres, palas y tramos
- ✓ Instalación de logotipos en vertical
- ✓ Registro fotográfico antes / después por máquina

● Referencias del dossier

PARQUE · PAÍS	TECNOLOGÍA	AÑOS	TRABAJOS REALIZADOS
Cabo Leones · Chile	SGRE G132 / G145	2020 – 2023	Limpieza vertical, reparación de palas
Atacama · Chile	Nordex N163	2022 – 2023	Limpiezas verticales, tramos, logotipos
Llanos del Viento y La Estrella · Chile	SGRE SG145 / G145	2020 – 2023	Reparación de palas, limpiezas verticales
San Pedro · Chile	Gamesa G97	2022 – 2023	Descenso de fibra de buje por cuerdas
Agua Clara, Guanillo, Larimar, Juancho · R. Dominicana	Gamesa G114 · Vestas	2018 – 2021	Inspección de palas, limpieza vertical de torres

● Cómo se contrata

1 Contacto

Parque, tecnología, nº de máquinas y necesidad. Respuesta en menos de 1 h laborable y propuesta inicial en 24 h laborables.

2 Visita técnica sin coste

Visita al parque, fábrica o puerto y diagnóstico sin coste para definir el alcance real.

3 Propuesta en 7-10 días

Alcance por máquina o componente, calendario, medios y entregables. Sin tarifas publicadas: cada propuesta es a medida.

4 Ejecución y entrega

Técnicos con formación GWO, supervisión HSE, gestión documental e informe o acta de entrega.

¿Hablamos de tu parque?

Visita técnica y diagnóstico sin coste. Propuesta a medida en 7-10 días; sin tarifas publicadas.

+34 605 857 960

WhatsApp: wa.me/34605857960 ·
info@greenworktechnology.com
Dirección: Alberto Valero Carús ·
alberto.v@greenworktechnology.com

España · sede central

Greenwork Technology S.L.U. · NIF
B42212506
C/ El Puente, 8 · 42145 Cidones (Soria)
greenworktechnology.com

Chile · filial

Greenwork Technology SpA · RUT
77.115.678-9
Tobalaba 155, of. 1006 · Providencia ·
Santiago
mantenimientoseolicos.com