

SERVICIOS EÓLICOS EN FÁBRICA, PUERTO Y PARQUE · DESDE 2015

Auditoría de fin de garantía (end of warranty) y punch list

Antes de que expire la garantía del fabricante inspeccionamos cada máquina, clasificamos los defectos y preparamos el punch list para que el propietario reclame lo que le corresponde y reciba las máquinas en condiciones.

1-5

gravedad de cada defecto

7-10 días

para una propuesta a medida

9,77 GW

con más de 20 años en España (AEE)



● Para quién

Propietarios / IPP

Utilities

Gestores de activos

Due diligence

Parques en fin de garantía

● Qué incluye

- ✓ Inspección de palas con dron (100 % de la pala) y por cuerdas
- ✓ Nacelle, buje y torre: fibra, tramos y comprobación de par por muestreo
- ✓ Líneas de vida, anclajes, elevadores y equipos de rescate
- ✓ Revisión de gestión documental y registros de mantenimiento
- ✓ Análisis de disponibilidad y alarmas SCADA del periodo
- ✓ Punch list por máquina: tipo, gravedad 1-5, tamaño y responsable
- ✓ Acompañamiento técnico en la negociación con el fabricante
- ✓ Inspecciones finales y entrega de máquinas

● Referencias del dossier

PARQUE · PAÍS	TECNOLOGÍA	AÑOS	TRABAJOS REALIZADOS
Costa Rica (4 parques)	Gamesa G9X	2016 – 2017	Inspecciones de calidad, punch list del cliente
Agua Clara y Guanillo · R. Dominicana	Gamesa G114	2018 – 2019	Inspección de palas, retrofits antiestática
Llanos del Viento · Chile	SGRE SG145	2022 – 2023	Punch list y entrega de máquinas
Renaico 2, Atacama, Alena · Chile	GW136 · N163 · N149	2020 – 2023	Punch list final, entrega de turbinas
Pampa Energía II · Argentina	Vestas V136	2019	Inspecciones finales

● Cómo se contrata

1 Contacto

Parque, tecnología, nº de máquinas y necesidad. Respuesta en menos de 1 h laborable y propuesta inicial en 24 h laborables.

2 Visita técnica sin coste

Visita al parque, fábrica o puerto y diagnóstico sin coste para definir el alcance real.

3 Propuesta en 7-10 días

Alcance por máquina o componente, calendario, medios y entregables. Sin tarifas publicadas: cada propuesta es a medida.

4 Ejecución y entrega

Técnicos con formación GWO, supervisión HSE, gestión documental e informe o acta de entrega.

¿Hablamos de tu parque?

Visita técnica y diagnóstico sin coste. Propuesta a medida en 7-10 días; sin tarifas publicadas.

+34 605 857 960

WhatsApp: wa.me/34605857960 ·
info@greenworktechnology.com
Dirección: Alberto Valero Carús ·
alberto.v@greenworktechnology.com

España · sede central

Greenwork Technology S.L.U. · NIF
B42212506
C/ El Puente, 8 · 42145 Cidones (Soria)
greenworktechnology.com

Chile · filial

Greenwork Technology SpA · RUT
77.115.678-9
Tobalaba 155, of. 1006 · Providencia ·
Santiago
mantenimientoseolicos.com